

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	1280 W
Teplota vzduchu:	15 ⁰ C nad teplotu okolí
Doba sušení:	min 3 hodiny (nastavení spínacích hodin)
Počet párů obuvi:	20

Popis automatické sušičky obuvi:

ASO 02.4 je sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem. Na nosném rámu jsou osazeny čtyři sušící jednotky s ventilátorem, z nichž každá je určena pro pět párů obuvi. Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení se nastaví na spínacích hodinách a po jejím uplynutí se automaticky vypne ohřev i ventilátor.


INSTALACE AUTOMATICKÉ SUŠIČKY OBUVI

Stavební připravenost:

1. Připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí

Montáž automatické sušičky obuvi:

1. Upevnit rám sušičky na stěnu – pomocí vrutů do hmoždinek ve zdi.
2. Připojit vodič pospojování na svorník pospojování.
3. Připojit el. přívod - zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do při-pravené zásuvky.



Upozornění:

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Pozor! Automatickou sušičku obuvi ASO 02.4 lze instalovat pouze v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

Dodané díly:

nosný rám sušičky	1 ks	ventilátor	4 ks
lišta se sušící jednotkou	4 ks	připojovací kabel s 1f zástrčkou	1 ks
ovládací panel	1 ks		