


Mincovní automat pro ovládání praček (nebo jiných elektrických spotřebičů)

MAP 2 je mincovní automat určený pro regulované používání 2–5 automatických praček, sušiček, průtokových ohřivačů, případně jiného elektrického spotřebiče o příkonu odpovídajícímu spínací schopnosti instalovaného stykače. Silová část není součástí dodávky a musí být objednána samostatně, případně řešena v rámci projektu elektroinstalace. Příslušnému poplatku odpovídá určitá doba připojení elektrického spotřebiče na napětí. Delší čas může uživatel zvolit vhozením dalších mincí. Po vhození mince automat sepne stykač v napájecím přívodu a na daný čas připojí spotřebič.

Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro interní kontrolu PM 4, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2. Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čišťení (obj. č. 893 121 1).

MAP 2



Základní technické údaje

el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	10 VA (20 VA špička při snímání mince)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20, ZAC 1/50, ZAC 1/36L, nebo RM 1
výstup z automatu:	12 V, 50 Hz
zatižitelnost výstupu:	max. 3 A
doba sepnutí výstupu:	1 s–12 hod. za min. kredit 1 Kč nebo 0,1 €
max. doba sepnutí výstupu:	99 hod
druhy mincí:	1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € a žetony ZT 2, jiné mince na objednávku
hmotnost:	2,6 kg

Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámkem
- slučovací skříňka

Požadavky na stavební připravenost

1. Připravena nika 290 × 150 × 115 mm pro instalaci mincovního automatu
2. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
3. Přívod ke spotřebiči provést podle spínaného spotřebiče
4. Provést úpravu rozvaděče nebo osadit pomocný rozvaděč se spínacími prvky

Na objednávku

- RM 2.1 – silová skříň pro MAP 2.3 – 3 pračky
- RM 2.2 – silová skříň pro MAP 2.5 – 5 praček
- PM 4 – interní počítadlo mincí
- RMA 2 – rámeček s krytem zámku

